**Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung 2022 in geschlossener Bauweise
Sanierung von Kanälen DN 150 bis DN 200 (bogengängige Schlauchliner u.a.) im Stadtteil Neusatz**

Haltungsübersicht

San.-Nr.	Schachtunten	Straße	DN	Kan.-art	Mat.	Haltungslänge	Sanierungsart
1	098601	Gebersbergstraße	150	M	Stz	10,07	Reparatur & Schachtsanierung
2	098801	Gebersbergstraße	150	M	Stz	35,17	Reparatur
3	233503	Otto-Stemmler-Straße	200	S	Stz	13,32	Renovierung & Schachtsanierung
4	151211	Im Schloßwinkel	150	S	Stz(PVC)	15,27	Renovierung & Schachtsanierung
5	143803	Im Gänswinkel	150	S	Stz	58,35	Renovierung
6	292215	Alter Burgweg	150	S	Stz	84,73	Renovierung & Schachtsanierung
7	009801	Alter Burgweg	150	S	Stz	25,21	Renovierung
8	292506	Sommerseite	150	S	Stz	51,03	Renovierung & Schachtsanierung
9	292505	Sommerseite	150	S	Stz	48,07	Renovierung & Schachtsanierung
10	292211	Sommerseite	150	S	Stz	37,69	Renovierung & Schachtsanierung
11	281265	Schwarzalldstraße	150	S	Stz	36,01	Renovierung & Schachtsanierung
12	292505	Schwarzalldstraße	150	S	Stz	34,60	Renovierung & Schachtsanierung
13	292509	Sommerseite	150	S	Stz	41,47	Renovierung
14	292508	Sommerseite	150	S	Stz	30,83	Renovierung
15	292502	Sommerseite	150	S	Stz	72,24	Renovierung
16	292502	Sommerseite	125/150?	S	PVCU (?)	57,94	Renovierung & Schachtsanierung
17	292501	Sommerseite	150	S	Stz	29,08	Renovierung & Schachtsanierung
18	292207	Sommerseite	200	S	Stz	16,78	Renovierung & Schachtsanierung
19	003102	Adolf-Welte-Weg	200	R	Stz	28,66	Renovierung
20	276108	Adolf-Welte-Weg	200	R	Stz	32,44	Renovierung & Schachtsanierung
21	276210	Adolf-Welte-Weg	150	S	Stz	34,11	Renovierung & Schachtsanierung
22	276208	Schugshofweg	150	S	Stz	29,59	Renovierung & Schachtsanierung
23	276207	Schugshofweg	150	S	Stz	29,69	Renovierung & Schachtsanierung
24	276206	Schugshofweg	150	S	Stz	17,82	Renovierung & Schachtsanierung
25	276205	Schugshofweg	150	S	Stz	3,63	Renovierung & Schachtsanierung
26	225234	Obere Windeckstraße	150	S	Stz	33,28	Reparatur
27	225233	Obere Windeckstraße	150	S	Stz	58,80	Renovierung
28	225232	Obere Windeckstraße	150	S	Stz	59,85	Reparatur
29	010214	Alter Kirchweg	150	S	Stz	26,41	Renovierung & Schachtsanierung
30	010803	Alter Kirchweg	150	S	Stz	8,22	Renovierung & Schachtsanierung
31	187301	Köschtenackerle	300	M	Stz	42,59	Renovierung
32	204204	Mättiweg	150	S	Stz	16,84	Renovierung & Schachtsanierung
33	204203	Mättiweg	150	S	Stz	42,17	Renovierung & Schachtsanierung

Schachtübersicht

San.-Nr.	Schacht-nummer	Straße	Kanal-system	Tiefe [m]	Schadens- und Sanierungsbeschreibung
S1	098601	Gebersbergstraße	M	1,25	nur 1 Steigeisen vorhanden --> Steigeisen ergänzen (1 St.)
S2	233504	Otto-Stemmler-Straße	S	2,25	Auslauf nicht fachgerecht --> Rohranbindung sanieren (zusätzlich zur Lineranbindung), Schacht auf weiteren Sanierungsbedarf hin überprüfen (Inkrustationen an Ringfugen) Festlegung des Sanierungsumfangs erfolgt gemeinsam vor Ort!
S3	151209	Im Schloßwinkel	S	1,75	Festlegung des Sanierungsumfangs erfolgt gemeinsam vor Ort!
S4	151211	Im Schloßwinkel	S	1,99	Festlegung des Sanierungsumfangs erfolgt gemeinsam vor Ort! Einlauf undicht (aus TV Haltung)
S5	292215	Alter Burgweg	S	2,36	Einlauf (DN 250, von Haltung 009201) nicht fachgerecht, 1. + 3. Ringfuge wahrscheinlich undicht, ggf. Unterteil undicht --> Festlegung des genauen Sanierungsumfangs gemeinsam vor Ort!
S6	292507	Sommerseite	S	2,10	Ringfuge undicht, zusätzlich Inkrustationen entfernen
S7	292506	Sommerseite	S	1,49	Ringfuge undicht
S8	292505	Sommerseite	S	1,80	Ringfuge undicht
S9	292211	Sommerseite	S	2,86	Schacht ist undicht, Auslauf (DN 250) nicht fachgerecht Festlegung des Sanierungsumfangs erfolgt gemeinsam vor Ort!
S10	281266	Schwarzalldstraße	S	2,30	Ringfuge undicht (ggf. zusätzl. Bohrpacker erforderlich)
S11	281265	Schwarzalldstraße	S	2,58	Wurzelaufwuchs am Auslauf --> Wurzeln entfernen, mineralische Sanierung Schachtwand/Rohranbindung
S12	292503	Sommerseite	S	0,94	keine Steigeisen vorhanden --> Steigbügel/Steigeisen einbauen (ca. 2 St.) Festlegung des Sanierungsumfangs erfolgt gemeinsam vor Ort!
S13	292501	Sommerseite	S	1,67	oberstes Steigeisen fehlt (Abstand GOK zu groß) vor Ort prüfen, ob ein zusätzliches Steigeisen eingebaut werden kann Schacht auf weitere Schäden prüfen, Sanierung nach Freigabe!
S14	292207	Sommerseite	S	2,11	Wurzelaufwuchs am Einlauf und am Auslauf --> Ein- & Auslauf mineralisch sanieren, Inkrustationen im Bereich des Auslaufs entfernen & Schachtwand von Hand mit Mörtel beschichten
S15	003101	Adolf-Welte-Weg	R	1,15	keine Steigeisen vorhanden --> Steigbügel einbauen (2 St.)
S16	003201	Adolf-Welte-Weg	S	1,42	Einlauf undicht, fehlendes Steigeisen ergänzen
S17	276208	Schugshofweg	S	1,29	Wurzelaufwuchs am Einlauf, Auslauf ausgebrochen
S18	276207	Schugshofweg	S	1,01	keine Steigeisen vorhanden --> Steigeisen einbauen (1 St.)
S19	276205	Schugshofweg	S	1,70	Einlauf undicht, vorhandene Steigeisen (3 St.) durch neue Steigbügel ersetzen (4 St.) Schacht auf weiteren Sanierungsbedarf hin überprüfen (Undichtigkeiten)
S20	010213	Alter Kirchweg	S	1,47	Einlauf und Auslauf großflächig sanieren
S21	010214	Alter Kirchweg	S	1,42	Auslauf nicht fachgerecht
S22	204205	Mättiweg	S	1,68	Auslauf nicht fachgerecht --> mineralische Sanierung (zusätzlich zur Linerendmanschette), Ringfugen überprüfen (Sanierung nach Rücksprache)
S23	204204	Mättiweg	S	1,20	unterste Ringfuge gerissen --> komplett sanieren, Fehlstelle in der Mitte des Gerinnes --> mit Mörtel verspachteln