

**Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung 2017 in geschlossener Bauweise
in konventioneller Ausführung (Inliner) westlicher Bereich Kernstadt und Vimbuch**

Haltungsübersicht

San.-Nr.	Schacht unten	Straße	DN	Kan.-art	Mat.	Haltungslänge	Sanierungsart
1	044310	Birkenstraße	250	M	Stz	26,41	Weststadt
2	044309	Birkenstraße	250	M	Stz	11,10	Weststadt
3	044308	Birkenstraße	300	M	Stz	15,38	Weststadt
4	044307	Birkenstraße	300	M	Stz	17,89	Weststadt
5	044313	Birkenstraße	250	M	Stz	26,48	Weststadt
6	044307	Birkenstraße	250	M	Stz	11,06	Weststadt
7	044306	Birkenstraße	300	M	Stz	17,63	Weststadt
8	044305	Birkenstraße	400	M	Stz	16,23	Weststadt
9	044304	Birkenstraße	400	M	Stz	16,60	Weststadt
10	V246323	Niederfeld	250	S	GGG	71,24	B3 (Weststadt) / Radweg
11	246110	Siemensstraße	800	R	Sb	51,58	B3 (Weststadt)
12	315407	Vimbucher Straße	300	R	Sb	46,19	Vimbuch (REAL)
13	315406	Vimbucher Straße	400	R	Sb	38,66	Vimbuch (REAL)
14	315404	Vimbucher Straße	500	R	Sb	19,46	Vimbuch (REAL)
15	315404	Wallstraße	800	R	Sb	24,22	Vimbuch
16	381102	Wallstraße	600	R	Sb	36,65	Vimbuch
17	326113	Beersteinstraße	300	R	Sb	61,15	Vimbuch
18	351201	Beersteinstraße	250	S	Sb	48,62	Vimbuch
19	348104	Am Eisweiher	300	R	Sb	36,16	Vimbuch
20	245104	Rheinaustraße	250	R	Sb	53,77	Vimbuch
21	245202	Rheinaustraße	250	S	Sb	0	Vimbuch
22	245201	Rheinaustraße	250	S	Sb	0	Vimbuch
23	326211	Fasanenstraße	250	S	Sb	0	Vimbuch
24	326209	Weidmattenstraße	250	S	Sb	51,06	Vimbuch
25	326106	Weidmattenstraße	600	R	Sb	33,35	Vimbuch
26	326107	Weidmattenstraße	600	R	Sb	36,36	Vimbuch
27	221101	Neuäckerstraße	300	R	Sb	55,19	Vimbuch
28	317103	Neuäckerstraße	300	R	Sb	53,53	Vimbuch
29	221201	Neuäckerstraße	250	S	Sb	55,83	Vimbuch
30	317202	Neuäckerstraße	250	S	Sb	54,98	Vimbuch
31	315411	Vimbucher Straße	400	R	Sb	18,59	Vimbuch
32	315413	Vimbucher Straße	500	R	Sb	36,00	Vimbuch
33	315106	Vimbucher Straße	300	R	Sb	58,61	Vimbuch
34	315105	Vimbucher Straße	300	R	Sb	6,02	Vimbuch (REAL/Friedmann)
35	315102	Vimbucher Straße	400	R	Sb	66,35	Vimbuch (REAL/Friedmann)
36	315139	Vimbucher Straße	400	R	Sb	33,50	Vimbuch (REAL/Friedmann)
37	317102	Vogesestraße	500	R	Sb	63,55	Vimbuch
38	317103	Vogesestraße	500	R	Sb	53,75	Vimbuch
39	326105	Vogesestraße	500	R	Sb	72,64	Vimbuch
40	317104	Weidmattenstraße	600	R	Sb	51,44	Vimbuch
41	317105	Vogesestraße	600	R	Sb	0	Vimbuch
42	317201	Vogesestraße	250	S	Sb	66,21	Vimbuch
43	317202	Vogesestraße	250	S	Sb	56,09	Vimbuch
44	317203	Vogesestraße	250	S	Sb	33,55	Vimbuch
45	326203	Vogesestraße	250	S	Stz	38,94	Vimbuch
46	278401	Kreuzstraße	300	R	Sb	55,14	Vimbuch
47	326111	Weidmattenstraße	300	R	Sb	43,58	Vimbuch
48	326112	Weidmattenstraße	300	R	Sb	58,63	Vimbuch
49	326113	Weidmattenstraße	500	R	Sb	76,40	Vimbuch
50	411102	Weinbrennerstraße	300	R	Sb	49,95	Vimbuch
51	259119	Neukrittsstraße	300	R	Sb	39,57	Vimbuch
52	259217	Neukrittsstraße	250	S	Az	33,92	Vimbuch
53	259118	Römerstraße	300	R	Sb	54,78	Vimbuch
54	259116	Römerstraße	300	R	Sb	27,15	Vimbuch
55	259115	Römerstraße	300	R	Sb	42,50	Vimbuch
56	259110	Römerstraße	300	R	Sb	39,76	Vimbuch
57	259111	Römerstraße	300	R	Sb	36,78	Vimbuch
58	259112	Römerstraße	400	R	Sb	42,24	Vimbuch
59	259212	Römerstraße	250	S	Az	50,97	Vimbuch
60	259211	Römerstraße	250	S	Az	40,40	Vimbuch
61	035202	Neukrittsstraße	250	S	Az	26,03	Vimbuch
62	035102	Neukrittsstraße	300	R	Sb	28,35	Vimbuch
63	035101	Benedikt-Wehrle-Straße	300	R	Sb	44,75	Vimbuch
64	222103	Neukrittsstraße	300	R	Sb	34,48	Vimbuch
65	311101	Türkenlouisstraße	300	R	Sb	34,70	Vimbuch
66	259108	Türkenlouisstraße	300	R	Sb	49,64	Vimbuch

67	259208	Römerstraße	250	S	Az	34,63	Vimbuch
68	259206	Römerstraße	250	S	Az	50,09	Vimbuch
69	259104	Römerstraße	300	R	Sb	23,65	Vimbuch
70	259105	Römerstraße	300	R	Sb	21,26	Vimbuch
71	222101	Neukrittsstraße	300	R	Az	49,86	Vimbuch
72	259102	Neukrittsstraße	300	R	Az	43,04	Vimbuch
73	259101	Römerstraße	300	R	Sb	47,05	Vimbuch
74	184101	Römerstraße	300	R	Sb	33,94	Vimbuch
75	213101	Merkurstraße	250	R	Sb	29,56	Vimbuch
76	184205	Türkenlouisstraße	250	S	Az	25,86	Vimbuch
77	311205	Türkenlouisstraße	200	S	Stz	0	Vimbuch
78	184205	Türkenlouisstraße	200	S	Stz	32,78	Vimbuch
79	311104	Türkenlouisstraße	250	R	Sb	36,68	Vimbuch
80	184104	Türkenlouisstraße	300	R	Az	25,05	Vimbuch
81	311106	Türkenlouisstraße	200	R	Stz	31,14	Vimbuch
82	311106	Türkenlouisstraße	200	R	Stz	23,48	Vimbuch
83	311105	Türkenlouisstraße	300	R	Sb	23,63	Vimbuch
84	284206	Silcherstraße	200	S	Stz	24,23	Vimbuch
85	184207	Silcherstraße	200	S	Stz	31,57	Vimbuch
86	284103	Silcherstraße	250	R	Stz	55,59	Vimbuch
87	184209	Kolpingstraße	250	S	Sb	41,17	Vimbuch
88	184103	Kolpingstraße	400	R	Sb	28,64	Vimbuch
89	264102	Sandbachstraße	300	R	Sb	30,89	Vimbuch
90	315125	Sandbachstraße	300	R	Sb	38,50	Vimbuch
91	264203	Sandbachstraße	250	S	Sb	41,70	Vimbuch
92	315122	Vimbucher Straße	300	R	Sb	33,35	Vimbuch
93	315123	Vimbucher Straße	300	R	Sb	31,05	Vimbuch
94	315124	Vimbucher Straße	300	R	Sb	33,51	Vimbuch
95	315211	Vimbucher Straße	300	S	Sb	41,49	Vimbuch
96	315210	Vimbucher Straße	300	S	Sb	43,52	Vimbuch
97	315207	Vimbucher Straße	300	S	Sb	47,01	Vimbuch
98	315206	Vimbucher Straße	300	S	Sb	47,69	Vimbuch
99	315205	Vimbucher Straße	300	S	Sb	52,70	Vimbuch (REAL/Friedmann)
100	315204	Vimbucher Straße	300	S	Sb	52,93	Vimbuch (REAL/Friedmann)
101	315203	Vimbucher Straße	300	S	Sb	47,45	Vimbuch (REAL/Tankstelle/Friedmann)
102	V315202	Vimbucher Straße	300	S	Sb	10,02	Vimbuch (REAL/Tankstelle)
103	315509	Vimbucher Straße	250	S	Stz	58,06	Vimbuch
104	315802	Vimbucher Straße	250	S	Az	43,06	Vimbuch
105	315109	Vimbucher Straße	300	R	Sb	56,62	Vimbuch
106	315110	Vimbucher Straße	300	R	Sb	43,62	Vimbuch
107	087103	Forlenstraße	250	R	Sb	41,68	Vimbuch
108	087102	Forlenstraße	300	R	Sb	48,12	Vimbuch
109	087101	Forlenstraße	300	R	Sb	38,56	Vimbuch
110	285213	Forlenstraße	250	S	Stz	59,65	Vimbuch
111	218101	Mührlestraße	300	R	Sb	49,74	Vimbuch
112	309107	Tullastraße	300	R	Sb	39,52	Vimbuch
113	309110	Tullastraße	300	R	Sb	39,24	Vimbuch
114	285110	Tullastraße	300	R	Sb	41,09	Vimbuch
115	285208	Tullastraße	250	S	Sb	43,32	Vimbuch
116	309203	Tullastraße	250	S	Az	38,58	Vimbuch
117	285208	Seimelstraße	250	S	Stz	28,53	Vimbuch
118	285207	Seimelstraße	250	S	Stz	10,10	Vimbuch
119	315127	Seimelstraße	300	R	Sb	45,86	Vimbuch
120	285111	Seimelstraße	700	R	Sb	31,84	Vimbuch
121	285112	Seimelstraße	700	R	Sb	30,15	Vimbuch
122	285113	Seimelstraße	700	R	Sb	34,71	Vimbuch
123	285114	Seimelstraße	700	R	Sb	36,38	Vimbuch
124	285115	Seimelstraße	800	R	Sb	34,94	Vimbuch
125	031105	Bahnhofstraße					entfällt
126	401402	Kirchspielweg	300	R	Sb	18,50	Vimbuch
127	401101	Kirchspielweg	300	R	Sb	41,18	Vimbuch
128	409103	Schwarzachstraße	300	R	Sb	33,61	Vimbuch
129	403101	Langmattenweg	300	R	Sb	0	Vimbuch
130	315128	Vimbucher Straße	1500	R	Sb	23,86	Vimbuch
131	315127	Vimbucher Straße	1500	R	Sb	43,05	Vimbuch
132	076315	Kirchplatz	250	M	Sb	18,60	Kernstadt, Kirchplatz
133	076314	Kirchplatz	250	M	Sb	16,41	Kernstadt, Kirchplatz
134	076801	Kirchplatz	250	M	Sb	16,37	Kernstadt, Kirchplatz
135	418106	Kirchplatz	300	R	Sb	45,00	Kernstadt, Kirchplatz
136	418105	Kirchplatz	300	R	Sb	23,62	Kernstadt, Kirchplatz

Schachtübersicht

San.-Nr.	Schacht-nummer	Straße	Kanal-system	Tiefe [m]	Schadens- und Sanierungsbeschreibung
S1	044309	Birkenstraße	M	0,92	Stemmarbeiten für Linereinbau nach Erfordernis, Gerinne nach Einbau der Linerendmanschette wiederherstellen
S2	044313	Birkenstraße	M	1,08	Wurzeleinwuchs am Auslauf entfernen --> Rohranbindung mineralisch sanieren
S3	044307	Birkenstraße	M	1,15	Stemmarbeiten für Linereinbau nach Erfordernis, Gerinne nach Einbau der Linerendmanschette wiederherstellen
S4	044306	Birkenstraße	M	1,35	keine Steigeeinrichtungen vorhanden --> Steigeeisen einbauen
S5	044305	Birkenstraße	M	1,50	keine Steigeeinrichtungen vorhanden --> Steigeeisen einbauen
S6	044304	Birkenstraße	M	1,69	keine Steigeeinrichtungen vorhanden --> Steigeeisen einbauen
S7	315407	Vimbucher Straße	R	0,95	unterste Ringfuge undicht (s. Foto in San.-Nr. 13) --> mit Bohrpäckern abdichten und anschließend mineralisch sanieren
S8	245203	Rheinaustraße	S	2,00	Auslauf undicht, Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten; unterste Ringfuge prüfen, Sanierung nach Rücksprache
S9	245202	Rheinaustraße	S	1,98	Ein- & Auslauf undicht, Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten
S10	245201	Rheinaustraße	S	2,04	Ein-, Aus- & Seitenzulauf undicht, Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten; weitere Sanierungen nach Rücksprache
S11	326211	Fasanenstraße	S	2,57	unterste Ringfuge undicht (s. Foto in San.-Nr. 23) --> mit Bohrpäckern abdichten und anschließend mineralisch sanieren
S12	326210	Weidmattenstraße	S	2,52	Auslauf: Rohranbindung mineralisch sanieren
S13	326209	Weidmattenstraße	S	2,52	Ein- & Auslauf: Rohranbindung mineralisch sanieren
S14	221102	Neuäckerstraße	R	1,95	abgebrochenes Steigeeisen ersetzen
S15	315102	Vimbucher Straße	R	1,51	Einlauf DN 250: Boden sichtbar
S16	317101	Vogesensstraße	R	1,85	abgebrochenes Steigeeisen ersetzen
S17	317102	Vogesensstraße	R	2,25	Einlauf: kleines Loch in der Sohle--> Rohranbindung mineralisch sanieren
S18	317105	Vogesensstraße	R	2,45	Einlauf 1 (DN 600) beidseitig undicht (Grundwasserinfiltration, fließend) --> mit Bohrpäckern abdichten; Einlauf 2 (DN 700) beidseitig undicht & Querriss ca. 1,40m im Rohr --> alles mit Bohrpäckern abdichten;
S19	317203	Vogesensstraße	S	2,61	Ein- & Auslauf undicht, Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten
S20	222108	Neukrittsstraße	R	1,41	Auslauf (DN 300): Längsriss mit Ausbruch, Querriss ca. 20cm im Rohr
S21	035102	Benedikt-Wehrle-Straße	R	1,38	Auslauf (DN 300): Ausbruch
S22	035101	Benedikt-Wehrle-Straße	R	1,33	Einlauf (DN 300): Ausbruch
S23	259208	Römerstraße	S	2,31	4 fehlende Steigeeisen einbauen & 1 defektes Steigeeisen ersetzen
S24	311501	Türkenlouisstraße	S	1,93	Auslauf (DN 200): Rohranbindung & Querriss mit Grundwasserinfiltration (ca. 15cm im Rohr, --> mit Bohrpäckern abdichten
S25	311106	Türkenlouisstraße	R	1,14	Einlauf (DN 200): fehlendes Rohrstück am Schachtanschluss --> Linerendmanschette zusätzlich mineralisch anbinden
S26	315121	Vimbucher Straße	R	1,21	Auslauf Richtung 315122 (DN 300): Ausbruch, 1 defektes Steigeeisen ersetzen
S27	315210	Vimbucher Straße	S	3,58	2. Ringfuge (von unten) abdichten
S28	315204	Vimbucher Straße	S	4,51	Bogen im Schachtgerinne --> Stemmarbeiten für Linereinbau (San.-Nrn. 100 & 101) nach Erfordernis; Inkrustationen am Auslauf (ca. 10 cm im Rohr) --> vor Linereinbau entfernen und Schadstelle nach Bedarf vor Linereinbau mit Bohrpäckern abdichten
S29	087103	Forlenstraße	R	1,12	Gerinne ausgewaschen (Loch in der Sohle), Auslauf (DN 300) nicht fachgerecht (Bewehrung sichtbar) --> alles mineralisch sanieren, Abrechnung auf Zeitnachweis
S30	309203	Tullastraße	S	2,35	fehlende Steigeeisen ersetzen
S31	285208	Seimelstraße	S	2,64	unterste Ringfuge, Gerinne und Rohranbindungen undicht --> mit Bohrpäckern abdichten und anschließend mineralisch sanieren
S32	285110	Seimelstraße	R	1,79	Auslauf (DN 700) undicht, fließende Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten
S33	285113	Seimelstraße	R	2,09	Einlauf (DN 700) / Gerinne in der Sohle undicht, fließende Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten, Loch verschließen
S34	285114	Seimelstraße	R	2,26	Ein- & Auslauf (DN 700) undicht, fließende/spritzende Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten
S35	285115	Seimelstraße	R	2,34	Einlauf undicht, Grundwasserinfiltration --> mit Bohrpäckern abdichten
S36	409103	Schwarzachstraße	R	2,58	Auslauf nicht fachgerecht, Bewehrung sichtbar --> Rohranbindung mineralisch sanieren
S37	403101	Langmattenweg	R	2,78	Grundwasserinfiltration an der linken Berme --> mit Bohrpäckern abdichten