


U:\DE0124\2017\DE0117_001946_Bühl_PFC_Untersuchungen_Balzhofen_Stadt Bühl\0126_SP_Bußmatten\60_Plaene\GIS_mxd\Bericht\200121_ADE_An1-1.3_Bußmatten.mxd



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geograph

Legende

-  Bereich des Sanierungsgebietes
-  Untersuchungsflächen (außerhalb)
-  Quotientensumme < 1
-  Quotientensumme > 1



PFC Belastungen Gemarkung Bühl-Bußmatten Sanierungsplan	Entwurf		Auftr.- Nr. DE0117.001946
			Anlage- Nr. 1.3
Umfeld Sanierungsgebiet	 Arcadis Germany GmbH, Griesbachstr. 10, 76185 Karlsruhe		Maßstab 1:3.500
			Gez. har
			Bearb. senk
			Datum 29.01.2020